



宅内排水設備調査報告書

居住者名		調査日	平成18年2月13日	図面番号	4	整理番号	21
所在地	サンプル		誤接の有無	有		集水面積	12.0 m ²
誤接		逆誤接			構造不良		
No. 1 雨樋→汚水桝							

方位



凡例	設備	外流し	洗濯機	浄化槽	汲取り	汲取り口	雨樋	床排水		
	桝	汚水桝	雨水桝	有孔桝	公共桝	不明桝	グリストラップ	誤接集水	玄関	
	配管	宅内雨水排水溝	側溝	汚水管	雨水管	誤接管	逆誤接管	境界線	公私境界	隣地境界