



宅内排水設備調査報告書

居住者名	サンプル	調査日	平成18年2月8日	図面番号	5	整理番号	43
所在地	サンプル		誤接の有無	有		集水面積	15.0 m ²
誤接		逆誤接			構造不良		
No. 1 雨樋→汚水樹							

方位



凡例	設備	外流し	洗濯機	浄化槽	汲取り	汲取り口	雨樋	床排水		
	樹	汚水樹	雨水樹	有孔樹	公共樹	不明樹	グリストラップ	誤接集水	玄関	
	配管	宅内雨水排水溝	側溝	汚水管	雨水管	誤接管	逆誤接管	境界線	公私境界	隣地境界